

Манжета армированная ПРС

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.187529 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная ПРС.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(сальник) 1,2-110х135-12
2	(сальник) 1,2-120х160-15
3	(сальник) 1,2-140х160-15
4	(сальник) 1,2-140х165-12
5	(сальник) 1,2-140х172-12
6	(сальник) 1,2-15х32-7
7	(сальник) 1,2-20х34-7
8	(сальник) 1,2-22х32-7
9	(сальник) 1,2-22х35-10
10	(сальник) 1,2-22х42-10
11	(сальник) 1,2-25х40-7
12	(сальник) 1,2-260х300-18
13	(сальник) 1,2-270х320-18
14	(сальник) 1,2-28х42-10
15	(сальник) 1,2-300х340-18
16	(сальник) 1,2-30х40-7
17	(сальник) 1,2-30х60-10
18	(сальник) 1,2-32х56-10
19	(сальник) 1,2-35х47-7
20	(сальник) 1,2-35х55-10
21	(сальник) 1,2-35х62-10

№	Типоразмер
22	(сальник) 1,2-38х60-10
23	(сальник) 1,2-38х62-10
24	(сальник) 1,2-40х50-7
25	(сальник) 1,2-40х55-7
26	(сальник) 1,2-40х58-10
27	(сальник) 1,2-40х65-7
28	(сальник) 1,2-45х72-10
29	(сальник) 1,2-50х65-8
30	(сальник) 1,2-52х72-10
31	(сальник) 1,2-55х70-10
32	(сальник) 1,2-55х70-8
33	(сальник) 1,2-60х80-10
34	(сальник) 1,2-72х100-10
35	(сальник) 1,2-75х95-10
36	(сальник) 1,2-85х130-12
37	(сальник) 1,2-90х110-12
38	(сальник) 1,2-92х110-12
39	(сальник) 1,2-83х110-12
40	(сальник) 2,2-100х130-12
41	(сальник) 2,2-110х130-12
42	(сальник) 2,2-190х230-15
43	(сальник) 2,2-20х35-7
44	(сальник) 2,2-22х32-7
45	(сальник) 2,2-30х42-7
46	(сальник) 2,2-30х55-10
47	(сальник) 2,2-30х62-10
48	(сальник) 2,2-30х62-7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ПРС	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.