

Манжета армированная WASY NBR DIN xPRESSURE
(типоразмеры 7–150)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.196401 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная WASY NBR DIN xPRESSURE
(типоразмеры 7–150).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	7x20x7 3760
2	8x18x7 3760
3	8x22x6 3760
4	9x20x6 3760
5	10x22x6 3760
6	10x25x7 3760
7	12x22x6 3760
8	12x24x6 3760
9	12x25x7 3760
10	12x28x7 3760
11	12x32x7 3760
12	14x24x7 3760
13	14x28x7 3760
14	15x24x7 3760
15	15x25x6 3760
16	15x30x7 3760
17	15x32x7 3760

№	Типоразмер
18	15х35х6 3760
19	16х26х7 3760
20	16х28х7 3760
21	16х30х7 3760
22	17х28х6 3760
23	17х30х6 3760
24	17х35х7 3760
25	18х30х6 3760
26	18х32х6 3760
27	18х35х6 3760
28	19х35х8 3760
29	20х30х4.5 3760
30	20х30х7 3760
31	20х32х7 3760
32	20х35х6 3760
33	20х40х11 3760
34	22х32х6 3760
35	22х35х7 3760
36	22х40х8 3760
37	22х42х11 3760
38	22х47х7 3760
39	24х33х5 3760
40	24х40х6 3760
41	24х47х7 3760
42	25х33х6 3760
43	25х35х6 3760
44	25х36х6 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная WASY NBR DIN xPRESSURE (типоразмеры 7–150)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.