

Манжеты армированные (типоразмеры 1.2–2.2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.198849 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжеты армированные (типоразмеры 1.2–2.2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	1.2-105*135*12-1
2	1.2-125*140*10
3	1.2-148*170*14,5
4	1.2-15*40*10-1
5	1.2-17*30*7-3
6	1.2-20*35*10-1
7	1.2-20*45*7-1
8	1.2-22,4*34,9*7-1
9	1.2-25*42*6-1
10	1.2-26*42*10
11	1.2-26*47*10-1
12	1.2-27*45*8-1
13	1.2-30*40*10-1
14	1.2-30*52*7
15	1.2-32*42*4-1
16	1.2-32*47*7
17	1.2-40*50*5-1
18	1.2-42*62*7-1
19	1.2-44*65*10
20	1.2-45*62*12-1
21	1.2-48*65*12-1

№	Типоразмер
22	1.2-5*15*6
23	1.2-50*62*7-1
24	1.2-50*72*8-1
25	1.2-56,5*75,5*8-1
26	1.2-65*80*10-1
27	1.2-7*16*7-1
28	1.2-80*115*12-1
29	1.2-82*105*12-1
30	1.2-90*115*12-1
31	1.2-92*120*12-1
32	1.2-95*115*13-1
33	2-55*72*12
34	2,2-22*38*8-1
35	2,2-8*14*5-1
36	2,2-8*15*5-1
37	2,2-8*18*5-1
38	2,2-8*19*7-1
39	2.2-10*16*5-1
40	2.2-10*17*5-1
41	2.2-10*18*6
42	2.2-10*19*7-1
43	2.2-10*20*7-1
44	2.2-10*26*7-1
45	2.2-100*120*10-1
46	2.2-100*125*13-2
47	2.2-100*135*10-1
48	2.2-100*135*12-1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжеты армированные (типоразмеры 1.2–2.2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.