

Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–2.2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.199000 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–2.2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2.2-22*42*10-1
2	2.2-22*42*7
3	2.2-22*45*8
4	2.2-23*38*7-1
5	2.2-230*260*15-1
6	2.2-24*32*4
7	2.2-24*40*8-1
8	2.2-24*42*10
9	2.2-24*45*8
10	2.2-24*47*7-1
11	2.2-24*50*10-1
12	2.2-24*52*10-1
13	2.2-25*32*7
14	2.2-25*35*10-1
15	2.2-25*35*4-1
16	2.2-25*35*6-1
17	2.2-25*36*6
18	2.2-25*36*7
19	2.2-25*37*5
20	2.2-25*37*6
21	2.2-25*38*7-1

№	Типоразмер
22	2.2-25*45*7-1
23	2.2-25*46*7-1
24	2.2-25*47*5-1
25	2.2-25*47*8-1
26	2.2-25*48*8-1
27	2.2-25*52*8-1
28	2.2-25*55*10-1
29	2.2-25*62*7-1
30	2.2-25,4*35*6-1
31	2.2-26*38*7
32	2.2-26*42*7
33	2.2-26*42*8
34	2.2-26*47*7-1
35	2.2-260*300*18-2
36	2.2-27*37*10-1
37	2.2-27*37*7-1
38	2.2-27*47*10
39	2.2-27*47*7
40	2.2-28*35*5-1
41	2.2-28*38*5-1
42	2.2-28*40*5-1
43	2.2-28*40*8-1
44	2.2-28*45*7-1
45	2.2-28*48*7-1
46	2.2-28*48*8-1
47	2.2-28*50*10-1
48	2.2-28*52*7-1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–2.2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.