

Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–8752)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.199151 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–8752).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2.2-45*72*7-1
2	2.2-45*75*7-1
3	2.2-45*75*8-1
4	2.2-45*80*10-1
5	2.2-46*62*8
6	2.2-47*62*7-1
7	2.2-47*80*12-1
8	2.2-48*62*10
9	2.2-48*62*12
10	2.2-48*65*7-1
11	2.2-48*68*7
12	2.2-48*69*10-1
13	2.2-48*72*8-1
14	2.2-48*75*10-1
15	2.2-48*80*10-1
16	2.2-50*62*10
17	2.2-50*64*8-1
18	2.2-50*70*8-1
19	2.2-50*72*12-1
20	2.2-50*72*7-1
21	2.2-50*72*8-1

№	Типоразмер
22	2.2-50*76*12
23	2.2-50*80*8-1
24	2.2-50*85*8-1
25	2.2-50*90*13-1
26	2.2-52*72*10-1
27	2.2-52*72*8-1
28	2.2-52*75*8
29	2.2-52*78*10-1
30	2.2-52*78*8-1
31	2.2-52*85*10-1
32	2.2-53*68*10
33	2.2-53*80*12-1
34	2.2-54*70*10-1
35	2.2-54*72*10-1
36	2.2-55*68*8-1
37	2.2-55*70*10-1
38	2.2-55*72*10-1
39	2.2-55*72*7-1
40	2.2-55*80*8-1
41	2.2-55*85*8-1
42	2.2-55*90*13-1
43	2.2-56*80*10
44	2.2-56*80*8
45	2.2-58*90*10
46	2.2-60*100*10-1
47	2.2-60*110*12-1
48	2.2-60*125*12-1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжеты армированные (типоразмеры 2.2–8752)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.