

**Тойота Ланд Крузер 80 Сальник дифференциала
19034732В**

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.205281 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Тойота Ланд Крузер 80 Сальник дифференциала 19034732В.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Тойота Ланд Крузер 80 Сальник дифференциала 19034732В	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

3 ГАРАНТИЯ

3.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

4 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

4.1 ООО «Энергосервис»

ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512

Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

5 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.