

Пыльник задней стойки для Toyota CORONA 1993-1997 (AT190, ST190, ST195); Пыльник отбойник заднего амортизатора Тойота Корона; d-20мм, резина, 1шт

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.210396 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Пыльник задней стойки для Toyota CORONA 1993-1997 (AT190, ST190, ST195); Пыльник отбойник заднего амортизатора Тойота Корона; d-20мм, резина, 1шт.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	AT190

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Пыльник задней стойки для Toyota CORONA 1993-1997 (AT190, ST190, ST195); Пыльник отбойник заднего амортизатора Тойота Корона; d-20мм, резина, 1шт	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 ГАРАНТИЯ

4.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

5 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

5.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

6 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и не заменяет паспорт изготовителя.