

**Двухсторонний клиновой ремень BB88 TLB-BB88
TITAN LOCK****ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА**

RZ.268340 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Двухсторонний клиновой ремень BB88 TLB-BB88 TITAN LOCK.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 1284.1-89.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Двухсторонний клиновой ремень BB88 TLB-BB88 TITAN LOCK	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

3 ГАРАНТИЯ

3.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

4 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

4.1 ООО «Энергосервис»

ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512

Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

5 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.